



GUVERNUL ROMANIEI

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETEL PRAHOVA



Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; tel: 0244 – 54.61.51; fax: 0244 – 54.60.67, 0244 – 51.02.76
e-mail: prahova.gov@ploiesti.rdsnet.ro www.prefecturaprahova.ro

Ploiesti, 16.04.2010

Comunicat de presa

Institutia Prefectului Judetului Prahova transmite mass-media situatia completa a alunecarilor de teren activate si reactivate pe teritoriul judetului Prahova :

1. Comuna Bertea

Alunecare de teren în punctul Mălae – Mătrăguni sub monitorizarea permanentă în scopul evitării acumulării apei. Drumul special amenajat este practicabil, astfel încât se asigură circulația cetățenilor către satele Bertea și Lutu Roșu.

2. Comuna Tătaru

Alunecare de teren pe DJ 102R, stabilizată. Sunt monitorizate imobilele aflate la numerele 102 și 103, unde nu au fost înregistrate evoluții negative.

3. Comuna Salcia

În punctele Valea Vulpilor și Valea Câinelui, materialul aluvionar antrenat de torenți a fost îndepărtat cu forțe locale.

Nu se înregistrează riscuri pentru locuințe și populație.

4. Comuna Ceptura

Alunecări de teren reactivate:

➤ *drumul local, în punct „Lupu” din satul Rotari este afectat pe o lungime de 30 m;*

➤ creșterea debitului de apă pe pârâul Bălana poate inunda o locuință din apropiere. Situație monitorizată permanent de Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

➤ în zona „Bâzdoacă”, satul Ceptura de Sus, drumul este afectat pe o lungime de 20 m, iar circulația se desfășoară pe un singur sens. Situație stabilă monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

➤ în zona Duțu, satul Ceptura de Sus pe DJ 102 N s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de 220 m paralel cu drumul fără afectarea acestuia.

5. Comuna Lapoș

DC 71, punctul Mălăiște, alunecare de teren activată pe o lungime de aproximativ 15 m în apropierea pârâului Valea Dobrei. Circulația se desfășoară pietonal. Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

6. Comuna Brebu:

➤ sat Pietriceaua, punctul „Paraschiv”, alunecarea de teren activată ce poate genera prăbușirea anexelor unei gospodării. Situația este monitorizată permanent de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, îndeosebi clădirea Școlii Generale clasele I-VIII ce se află la aproximativ 30 m;

➤ DJ 101I către satul Podu Cheii la Km 0+700 s-a activat o alunecare de teren pe aproximativ 7 m, ce poate pune în pericol calea de rulare. Situația este sub control și este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

➤ D.J. 214, la intrare în localitatea Brebu, în punctul ”la bancă”, alunecarea de teren a afectat sistemul de canalizare.

➤ Pe DC 4, Pietriceaua - Cabana Vânătorului la km 0+80, alunecarea de teren a provocat tasarea drumului pe o lungime de aproximativ 25 m și fisuri longitudinale.

➤ În zona Valea Rea pe DC 3 - centru Podu Cheii, drumul de acces în sat, a fost întrerupt din cauza a 2 alunecări de teren pe lungimi de aproximativ 15 și 25 m.

7. Comuna Telega

DC 133 la Km 15+616, punctul „Gheorghiu” Telega – Buștenari, s-a produs o alunecare de teren pe aproximativ de 30 ml, ce poate afecta drumul comunal.

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

8. Orașul Boldești – Scăieni

Cartier Seciu pe DJ 232, alunecare de teren pe direcția Plopu, în zona proprietăților 261, 262, cu o lungime de 60 m și lățime de 50 m, cu diferențe de nivel de 4,5 m, ce a afectat o locuință din chirpici părăsită, afectând parțial și drumul pe 15 m. Zona a fost securizată prin restricționarea traficului greu. A fost afectată linia electrică LEA 20 Kw fiind dezafecțați 2 stâlpi de susținere.

Au fost realizate șanțuri pentru drenarea apei în scopul limitării alunecării de teren.

9. Orașul Comarnic

➤ *Cartier Vatra Sat:*

▪ *pe strada Secăriei în **punctul Aneta** s-a constatat o depreciere tehnică a DJ 101A (rupturi, denivelări), pe o lungime de aprox. 30 ml, provocată de reactivarea unei alunecări de teren mai veche, drumul devenind în acest punct greu practicabil. DJ 101A face legătura între orașul Comarnic și comuna Secăria, iar în amonte de zona afectată locuiesc aproximativ 200–250 familii, care în eventualitatea blocării DJ 101A în punctul „Aneta” ar putea folosi ruta ocolitoare DJ 101A - DJ 101S, orașul Comarnic - com. Secăria – com. Valea Doftanei – municipiul Câmpina.*

Din discuțiile purtate cu reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență Comarnic, punctul Aneta a beneficiat pentru reabilitare în anul 1998 de o investiție finanțată prin fonduri PHARE, beneficiar fiind Consiliul Județean Prahova, care a constatat în consolidarea versantului prin amplasarea a 10 ranforți fundați pe piloți Benoto, lucrare nerealizată în totalitate conform proiectului. În consecință alunecarea de teren a continuat pe ambii versanți ai văii, iar în zona unde s-au executat lucrările de consolidare la DJ101A volumul de pământ a fost dislocat printre coloanele de beton, antrenând platforma drumului județean pe o lungime de aprox. 30 ml.

▪ *str. Gârlici, în **Punctul “La Rosa Ion Maria”** s-a produs o alunecare de teren care a antrenat versantul pe direcția nord–sud, afectând drumul local (str. Gârlici) pe aprox. 10ml (practicabil în acest moment) și un teren de aprox. 1800 mp. În amonte de alunecarea de teren se află un imobil care ar putea fi afectat în condițiile extinderii alunecării de teren.*

➤ *Cartier Poiana:*

▪ *În **punctul “Munteni”** (DN 1), zonă puternic afectată în cursul anului 2006 de o alunecare de teren și în care s-au montat piloni metalici pentru stabilizarea terenului, s-au înregistrat alunecări puternice ale stratului de suprafață în amonte de această lucrare.*

▪ *În **punctul “Bălăceni”** infiltrațiile de apă în sol au provocat din nou ușoare alunecări de teren, afectând anexele gospodărești și locuințele a 5 familii.*

- cartier Ghiosești
 - **În punctul „Simion – Purcaru”** alunecarea de teren a ajuns până la nivelul fundației, locuinței fam. Simion Constantin, în care au apărut crăpături care se extind și la peretele de pe latura de est a clădirii.
 - **În punctul „Cofaru – Picioarea”,** alunecarea de teren a afectat drumul local pe o lungime de 50 m.
 - **În punctul „Cojocaru – Toma”** reactivarea alunecării de teren a afectat 3 locuințe în care au apărut fisuri și denivelări noi.
 - **În punctul “Comănoiu”** reactivarea alunecării de teren a afectat 5 locuințe în care au apărut fisuri și denivelări noi.
 - **În zona “Burghezu-Făcăleț-Tăleanu”,** alunecare de teren activată pe o lungime de 50 m, astfel încât s-a restricționat accesul mijloacelor de transport către 12 locuințe din zonă. Locuințele nu sunt afectate;
- **Cartier Podul Lung:**
 - **În punctul “Cojocaru”** alunecarea de teren declanșată în cursul anului 2006 în spatele locuinței s-a reactivat înregistrându-se noi scufundări ale acestuia pe direcția casei.

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

10. **Comuna Șotriile**

- DC 142 către satul Seciuri s-a produs o alunecare de teren afectând partea carosabilă pe o lungime de 300 m în 3 zone, acest drum fiind singura cale de acces către sat, unde se află aproximativ 200 gospodării;
- DJ 102I Câmpina – Șotriile, în punctele „la Fag” din satul Plaiul Câmpinei și „Brazi” din satul Șotriile alunecări de teren reactivate, ce pot afecta drumul de acces. Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

11. **Comuna Teișani**

- Ca urmare a inundațiilor s-a distrus trecerea prin albia pârâului Bughea pe DC 17 către satul Bughea de Sus, accesul pietonal făcându-se pe o punte improvizată;
- DJ 119, km 1+400, în satul Olteni, pe o lungime de 30 m terasamentul șoselei este afectat parțial;
- În satul Știubei s-a produs o alunecare de teren pe DC 144, la km 1+600, către satul Olteni, ce poate pune în pericol drumul de acces către 100 gospodării;
- În satul Valea Stâlpului s-a produs o alunecare de teren pe drumul adiacent pârâului izolând parțial accesul auto către 5 gospodării.

12. **Comuna Șoimari**

DC 47 în punctul „Frâncu” s-a produs o alunecare de teren ce a generat îngustarea albiei pârâului Lopatnița.

13. Comuna Chiojdeanca

Alunecare de teren ce a generat obturarea vadului pârâului Chiojdeanca. Sunt monitorizate locuințele din vecinătate la nivel local de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

14. Orașul Breaza

- *Alea Grâușor – alunecare de teren pe aproximativ 25 m și adâncime 10 m;*
- *Strada Ocinei – alunecare de teren ce a generat îngustarea drumului, circulația realizându-se pe o singură bandă;*
- *Strada Miron Căproiu, intersecție cu Str. Vasile Alecsandri, s-a produs o tasare a stratului de balast pe anumite segmente de drum;*
- *Strada Sulfinelor – alunecare de teren pe o lungime de 15 m ce a afectat drumul, accesul fiind posibil numai pietonal;*
- *Strada Republicii – deteriorarea parapetului podului pe o lungime de 7 m. Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.*

15. Comuna Posești

- *În punctul „Soare” din Satul Valea Stupinei, s-a produs o alunecare de teren care în cazul accentuării poate afecta două imobile situate în apropiere.*
 - *În punctul „Drăgan” din satul Nucșoara de Sus, s-a produs o alunecare de teren care afectează drumul comunal pe o lungime de aproximativ 20 ml și 5 ml lățime, accesul către cele 50 de familii aflate în amonte realizându-se pietonal.*
- Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.*

16. Comuna Bătrâni

- *În punctul „Lera” zona sat Poiana Mare s-a produs o alunecare de teren a unei suprafețe de aproximativ 2000 mp, care a deplasat cursul pârâului Bătrâneanca, pe o lungime de 50 m, în direcția DC 34;*
- *În punctul „Prund” locuința lui Vasile Ion este afectată de o alunecare de teren care a produs fisuri ale pereților și deplasări ale elevației construcției;*
- *În punctul „Bădânga”, pe proprietatea lui Fițu Nicolae s-a produs o alunecare a unei suprafețe de teren cu lățimea de 3 m, care s-a deplasat pe o lungime de 10 m și o înălțime de 1,5 m;*
- *La locuința Picu Nicolae în punctul „La Stanciu” s-a produs o alunecare de teren în apropierea locuinței și anexelor gospodărești;*

➤ În punctul „La Pripor” terenul destinat captării pentru alimentarea cu apă a comunei este afectat de alunecările de teren care face imposibilă continuarea investiției.

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

17. Orașul Vălenii de Munte

▪ Pe str. Valea Gardului, nr.46 alunecarea de teren a distrus parțial zidul de protecție construit de proprietar (Macovei Dan).

▪ Pe str. Libelulei, a fost afectat parțial drumul de acces (betonat), construcția doamnei State Ruxandra (82 ani) a fost afectată în proporție de 50 %, aceasta fiind evacuată.

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

18. Orașul Azuga

În zona podului de pe DN 1, ce traversează pârâul Azuga, la km 135 – 136 s-a degradat accesul pietonal.

De asemenea conductele de alimentare cu apă sunt fisurate.

19. Comuna Măgureni

➤ În zona Valea Seacă, punctul „Bumbăcea” s-a accentuat eroziunea malului stâng al pârâului Provița pe o lungime de aproximativ 200 m. Fenomenul de erodare a malului poate afecta sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei care se realizează prin puțuri de foraj aflate la circa 120 m adâncime și dispuse la o distanță de aproximativ 5 m de pârâul Provița. Aceiași situație se regăsește și în zonele Ierculești și confluența străzii Staicu cu pârâul Provița (pe lungimi cuprinse între 150-200 m);

➤ În satul Lunca Prahovei s-a constatat erodarea malului drept al râului Prahova pe o lungime de aproximativ 500 m, care coroborată cu alunecarea terenului din amonte, poate pune în pericol locuința domnului Einar Bjornson aflată la o distanță de aproximativ 25 m față de zona afectată.

20. Comuna Măneciu

Alunecare de teren pe DN 1A între km 133+134, ce constă în mai multe surpări și tasări ale carosabilului și a unor podețe de scurgere a apelor pluviale și ale izvoarelor.

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

21. Comuna Cornu

➤ În punctul „Bălțiță”, s-a produs o alunecare de teren care pune în pericol o gospodărie în care locuiesc 3 familii;

- *La mănăstirea Sf. Ioan Evanghelistul alunecarea de teren pune în pericol corpul de chilii în care locuiesc 11 măicuțe și 1 preot;*
- *În punctul „Pomi”, s-a produs o alunecare de teren care a distrus accesul pietonal pentru locuitorii din cartierul Pomi;*
- *În punctul „Stedesa”, s-a produs o alunecare de teren care a distrus complet puntea pietonală peste râul Prahova, punte ce asigură accesul la gara Poiana Cămpina;*
- *În punctul „Coman”, s-a produs adâncirea alunecării de teren produsă în anii 2006-2008 pe porțiuni mari care au impus restricția circulației pietonilor și autovehiculelor pe un singur sens.*

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

22. Comuna Starchiojd

În urma precipitațiilor din ultima perioadă, precum și a fenomenelor de îngheț – dezgheț s-a activat o alunecare de teren din vârful Hâgi (Catinca) în zona torentului Secuiu, situată pe partea stângă a pârâului Stâmnic.

Alunecarea s-a produs pe o lungime de aproximativ 1200-1500 m și o lățime de 150-200 m antrenând pomi, terenuri agricole, punând în pericol 2 gospodării și anexele aferente.

Evoluția alunecării de teren este monitorizată permanent de către C.L.S.U. Starchiojd.

23. Comuna Aluniș

În punctul „Popa-Cărpinoasa” din satul Aluniș s-a constatat erodarea malului stâng al pârâului Cărpinoasa pe o lungime de aproximativ 25 m, evoluția acesteia putând pune în pericol stabilitatea și siguranța în exploatare a drumului local ce face legătura între DJ 214 și cele 59 de locuințe aflate în amonte;

În punctul „Vâlcelari” s-a constatat erodarea malului drept al pârâului Aluniș pe o lungime de aproximativ 40 m. În prezent distanța între malul erodat și drumul local aflat pe partea dreaptă a pârâului este de aproximativ 1,5 m.

Situația operativă este monitorizată permanent de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Aluniș.

24. Comuna Ștefești

Satul Scurtești

➤ *Pe malul drept al pârâului Vărbilău, în dreptul Stației de alimentare cu apă a orașului Slănic, s-a activat o alunecare de teren care a afectat drumul de acces către obiectiv, pe lungime de aprox. 50m și lățime de 2m cu o diferență de nivel (între albia pârâului și drum) de aprox. 10m. Este afectată fundația stâlpului de*

alimentare cu energie electrică a Stației de alimentare cu apă, putând fi pusă în pericol și conducta de alimentare a orașului;

➤ *Pe strada Valea Poenii, nr.27, în dreptul locuinței d-nei Bogdan Ioana (la aprox. 1,5m de aceasta) s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aprox. 50m, lățime de aprox. 6-8m, cu o diferență de nivel de aprox. 6m de-a lungul albiei pârâului Valea Poenii, punând în pericol imobilul.*

Satul Tîrșoreni

➤ *Pe malul stâng al pârâului Saramura s-a activat o alunecare de teren pe lungime de aprox. 200m și lățime de 50m cu o diferență de nivel de 5m, afectând accesul spre iazul comunal și spre proprietatea familiei Bodea Elena (aprox. 20 m de imobil) precum și fundația unui stâlp de alimentare cu energie electrică.*

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

25. Comuna Păcureți

➤ *Pe latura stângă a drumului local Bârzila în sensul de mers către satul Bârzila (D.L. 10 Bârzila), alunecarea de teren (activă din 2005, vizibilă în 3 puncte distincte) a avansat apropiindu-se la 1m de marginea drumului, cu o adâncime de 35m și pe o lungime de 120m. Până la această dată primăria Păcureți a obținut S.F., S.G., P.T., D.D.E. și A.C. pentru lucrarea de consolidare a versantului afectat, începută conform contractului 2011/20.09.2007, dar nu poate fi continuată datorită lipsei fondurilor necesare pentru executarea lucrării. Menționez faptul că acest drum este singura cale de acces spre acest sat unde sunt 320 gospodării cu peste 1000 locuitori;*

➤ *Pe drumul județean D.J. 231 pe partea stângă de mers către comuna Păcureți alunecarea de teren a avansat până la covorul asfaltic. Masa de pământ dislocată s-a deplasat aproximativ 20m, cu o diferență de nivel de 30m, antrenând pe o porțiune de 3,5m și o lățime de 0,2m și pământul de sub covorul asfaltic;*

➤ *Pe drumul comunal D.C. 46 care face legătura între satul Matița și Păcureți, în zona Valea Stupinei și Șoimăreanu (zona Grădiniță) s-a constatat erodarea malului stâng al pârâului Sărata pe o lungime de 25m, respectiv 8m. În prezent circulația se desfășoară cu dificultate pe un singur sens, oricând drumul se poate surpa la trecerea unor utilaje de mare tonaj, izolând aproximativ 600 de gospodării.*

Specific faptul că distrugerea celor două drumuri (D.J. 231 și D.C. 46), prin evoluția fenomenului de eroziune, ar izola întreaga comună.

➤ *Pe D.J. 100 M pe partea dreapta a sensului de mers sat Matița (comuna Păcureți) – comuna Șoimari s-a produs eroziunea malului stâng al pârâului Lopatna afectând calea de rulare pe aproximativ 7m lungime și 1,8 lățime, circulația desfășurându-se pe un singur sens.*

Situația este monitorizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

26. Comuna Izvoarele

În zona de Captare Crasna – Schiulești, localizată la 2 km amonte de intrarea către Mănăstirea Crasna, s-a produs o alunecare de teren dinspre Est – Vest. Alunecarea s-a produs de-a lungul drumului și conductei de adâncime, pe o lățime de 100 m și o lungime a fisurii afectate de 300m. În zonă s-a produs un crater de 4 m, ce a rupt drumul Schiulești și a deviat cursul normal al pârâului Crasna.

Se impune monitorizarea permanentă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, a evoluției alunecărilor de teren din localitățile Bertea (Lutu Roșu), Tătaru (nr. 102, 103), Vălenii de Munte (Libelulei și Valea Gardului), Teișani, satul Știubei (DC 144), Comarnic – punctul „Aneta” și Bătrâni punctul „Lera”; celelalte locații sunt monitorizate de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și după caz gestionate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Biroul de Presa