



NR. 2775/ 11.09.2015

RAPORT SINTETIC

ÎN URMA CONTROLULUI EFECTUAT , ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
JUDEȚUL PRAHOVA, DE COMISIA MIXTĂ FORMATĂ DIN
REPREZENTANȚI AI ISJ, DSP ȘI DSVSA

TIPUL CONTROLULUI: *Control tematic*

PERIOADA CONTROLULUI: 01-10.09.2015

TEMA CONTROLULUI: *Pregătirea unităților de învățământ/conexe pentru
începerea anului școlar 2015-2016*

CONTROLUL s-a realizat conform **Ordinului Prefectului județului Prahova, nr. 195/31.08.2015, privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea stadiului de pregătire a unităților de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2015-2016**

NUMĂR UNITĂȚI ȘCOLARE (PJ ȘI STRUCTURI) CONTROLATE: **31**

DOMENII SUPUSE CONTROLULUI: *Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale, Dezvoltare și relații comunitare.*

ASPECTE URMĂRITE:

1. Integritatea împrejurimilor perimetrului unității de învățământ;
2. Existența autorizației sanitare de funcționare. Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ din județul Prahova;
3. Existența soluțiilor pentru aprovizionarea cu apă potabilă (acolo unde instituția de învățământ funcționează pe baza programului de conformare- conform evidenței existente la DSP Prahova);
4. Stadiul igienizării spațiilor de studiu și a toaletelor;



5. Verificarea acoperirii canalizărilor și realizarea acțiunii, cu firme autorizate, de asigurare a canalizărilor împotriva desfacerii ;
6. Verificarea rezistenței balustradelor de la scările de acces ;
7. Stabilirea stadiului lucrărilor de consolidare /reabilitare a clădirilor (unde este cazul);
8. Existența proceselor verbale de recepție a lucrărilor efectuate (copertine suspendate , scări, balustrade, instalații/echipamente);
9. Inițierea acțiunilor pentru contactarea firmelor care verifică buna funcționare a instalațiilor de încălzire (centrale termice, sobele pe lemne/gaze, curățarea coșurilor de fum) ;
10. Verificarea existenței mobilierului școlar adaptat la particularitățile de vârstă ale elevilor (cu precadere la clasele pregătitoare);
11. Verificarea pavoazarii spațiilor de studiu in functie de specificul disciplinelor care se studiaza;
12. Existenta rețelei de conectare la internet – gradul de functionare al calculatoarelor ;
13. Existenta unui post telefonic in scolile structuri;
14. Stadiul aprovizionarii cu manuale (pentru invatamantul obligatoriu);
15. Situația încadrării cu personal didactic.

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONTROLATE AU FOST:

Școala Gimnazială Lapoș; Grădinița cu Program Normal nr. 1 Lapoș; Școala Gimnazială sat Magula, comuna Tomșani; G.P.N. comuna Tomșani; Școala Gimnazială sat Loloiasca, comuna Tomșani; G.P.N. sat Loloiasca, comuna Tomșani; Școala Gimnazială nr. 1, orașul Mizil; G.P.P. nr. 38, municipiul Ploiești; Școala Gimnazială "Andrei Nicolescu-Păcureți", comuna Păcureți; GPN comuna Păcureți;



Școala Gimnazială sat Matița, comuna Păcureți; GPN sat Matița, comuna Păcureți; Școala Gimnazială comuna Măgurele; G.P.N. sat Ogretin, comuna Drajna; Școala Gimnazială sat Ogretin, comuna Drajna; G.P.N. sat Drajna de Sus, comuna Drajna; Școala Gimnazială sat Drajna de Sus, comuna Drajna; Școala Gimnazială Drajna de Jos; G.P.N. Drajna de Jos; Liceul "Simion Stolnicu", orașul Comarnic; GPN nr. 1, orașul Comarnic; GPN Posada, orașul Comarnic; Școala Gimnazială Provița de Sus; GPN Izvoru, comuna Provița de Sus; G.P.N. Odăile, comuna Puchenii Mari; G.P.N. comuna Puchenii Mari; Școala Gimnazială comuna Puchenii Mari; Școala Gimnazială Stoieniști, comuna Ariceștii Rahtivani; Școala Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani; Școala Gimnazială comuna Apostolache și G.P.N. comuna Apostolache.

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII ÎN URMA CONTROLULUI TEMATIC:

1. Integritatea imprejmuirilor perimetrului unitatii de invatamant. Imprejmuirea este corespunzătoare la aproape toate unitățile de învățământ vizitate. Exemple de unități de învățământ cu gard împrejmuit incomplet sau necorespunzător: GPN Posada, orașul Comarnic și GPN Izvoru, comuna Provița de Sus). Motive pentru împrejmuirea necorespunzătoare: devastarea/sustragerea gardurilor (îndeosebi cele confecționate din metal) de către persoane certate cu legea, lipsa unui sistem de supraveghere permanentă a unităților de învățământ în cauză, lipsa de fonduri pentru înlocuirea oportună a gardurilor devastate/ sustrase, etc.

Pentru aspectele numerotate de la numărul 2 la numărul 6 (**2. Existența autorizației sanitare de funcționare. Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ din județul Prahova; 3. Existența soluțiilor pentru aprovizionarea cu apă potabilă; 4. Stadiul igienizării spațiilor de studiu și a toaletelor; 5. Verificarea acoperirii canalizărilor și realizarea acțiunii, cu firme autorizate, de asigurare a canalizărilor împotriva desfacerii; 6. Verificarea rezistenței balustradelor de la scarile de acces**) se impun următoarele precizări:

- La începutul anului școlar 2015-2016, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din județul Prahova cuprinde un număr total de 682 de unități cu personalitate juridică și structuri ale acestora dintre care: 659 sunt unități de stat



și 23 unități particulare. Din totalul de 682 unități de învățământ, nu au fost autorizate sanitar, în anul școlar trecut, un număr de 12 unități (toate sunt unități de învățământ de stat).

- În perioada 02-10.09.2015 au fost vizitate 31 unități de învățământ, dintre care 12 sunt unitati de învățământ care nu au avut autorizatie sanitară în anul școlar trecut.

- Unitatile de invatamant neautorizate sanitar la sfarsitul anului scolar 2014/ 2015 au fost : Școala Gimnazială Lapoș; G.P.P. nr. 38, municipiul Ploiești; Școala Gimnazială "Andrei Nicolescu-Păcureți", comuna Păcureți; Școala Gimnazială sat Matița, comuna Păcureți; GPN sat Matița, comuna Păcureți; G.P.N. sat Drajna de Sus, comuna Drajna; GPN Posada, orașul Comarnic; GPN Izvoru, comuna Provița de Sus; G.P.N. Odăile, comuna Puchenii Mari; G.P.N. comuna Puchenii Mari; Școala Gimnazială Stoienеști, comuna Ariceștii Rahtivani; Școala Gimnazială comuna Ariceștii Rahtivani.

Pe niveluri de învățământ situația se prezintă astfel:

- gradinite cu program normal = 6
- gradinite cu program prelungit = 1,
- scoli primare si gimnaziale = 5

Acestea sunt localizate: **in mediul rural** – 10 unități de învățământ si **in mediul urban** – 2 unități.

Controalele igienico-sanitare au vizat urmatoarele aspecte:

- existenta autorizatiei sanitare de functionare;
- starea cladirilor;
- starea terenului pentru activitati in aer liber(joaca sau sport);



-
- starea spațiilor de învățământ (sali de clasă, laboratoare, ateliere, laboratoare, biblioteci);
 - controlul medical periodic al personalului angajat;
 - starea de igienă a grupurilor sanitare;
 - modul de aprovizionare cu apă potabilă (sursă, rețea, distribuție);
 - modul de colectare și evacuare a reziduurilor lichide fecaloide-menajere;
 - modul de colectare și evacuare a reziduurilor solide menajere (în săli de clasă, în întreaga unitate);
 - dotarea cu materiale și ustensile pentru operațiunile de curățenie –dezinfecție;
 - însușirea de către personalul de îngrijire a noțiunilor fundamentale de igienă.

In urma controalelor au fost constatate următoarele deficiente :

- clădiri cu fațade deteriorate - bucati de tencuială desprinse – (ex. Grădinița cu orar prelungit nr.38, municipiul Ploiești; Grădinița Posada, orașul Comarnic) ;
- terenul pentru activități în aer liber neamenajat, cu gard împrejmuit incomplet, fără aparate de joacă la grădinițe (ex: Grădinița Matita, comuna Păcureți; Grădinița Pacureți, comuna Păcureți; Grădinița cu P.N. nr.1 Comarnic, Grădinița Posada, orașul Comarnic; Grădinița Izvoru- comuna Provita de Sus, Școala Drajna de Sus, comuna Drajna; Școala Gimnazială Lapos; Școala Gimnazială Stoenesti, comuna Ariceștii Rahtivani; Școala Gimnazială comuna Puchenii Mari);
- lipsa aprovizionare cu apă potabilă prin instalații proprii de distribuție : (Școala Lapos, Grădinița Izvoru – Provita de Sus);
- obiecte de iluminat insuficiente : (Școala Loloiasca, Școala Magula – Tomsani, Școala Apostolache);
- fose septice nevidanjate: (Școala și Grădinița Matita-Pacureți);



-
- sali de grupa/clasa subdimensionate pentru numarul de copii inscristi (Gradinita Posada, Gradinita nr.38 Ploiesti);
 - neprogramarea salariatilor in vederea efectuarii controalelor medicale periodice : Liceul Tehnologic Baltesti, Scoala Lapos,Scoala Loloiasca);
 - grupuri sanitare de exterior neigienizate, fara cai de acces betonate, fara racord la apa , fara usi si ferestre- (ex. Scoala si Gradinita Matita, Scoala Lapos, Gradinita Izvoru-Provita de sus (lipsa apa)) ;
 - grupuri sanitare folosite in comun de scoala si gradinita: (Scoala si Gradinita Matita);
 - spatiul pentru depozitarea temporara a reziduurilor solide menajere nu este amenajat conform legislatiei in vigoare (platforma betonata prevazuta cu sifon de scurgere a apelor de spalare, ingradita, cu racord la o sursa de apa pentru intretinerea igienica) si nu se respecta ritmul de evacuare mentionat in legislatie: - majoritatea unitatilor de invatamant;
 - **situatia spațiilor pentru derularea Programului guvernamental “ Lapte și Corn” :**
 - > spatiul pentru depozitarea produselor lactate este ocupat de materiale nespecifice: Scoala gimnaziala profesor “Dinu Mihail Dan”, sat Magula, Comuna Tomsani;
 - > frigiderul pentru depozitarea produselor lactate nu este dotat cu termometru pentru monitorizarea temperaturii: Gradinita cu program normal Tomsani, Scoala gimnaziala Loloiasca, Gradinita cu program normal Loloiasca, Scoala “Andrei Nicolescu” comuna Pacureti;
 - > frigiderul pentru depozitarea produselor lactate are capacitate insuficienta . Spatiul pentru depozitarea produselor alimentare nu este dotat cu o chiuveta: Scoala gimnaziala nr.1 Mizil;



-
- > unitatea nu detine un frigider pentru depozitarea produselor lactate: Gradinita cu program normal Pacureti;
 - > unitatea nu detine spatiu amenajat pentru depozitarea produselor alimentare pentru derularea Programului guvernamental “Cornul si laptele”: Gradinita Ogretin, Gradinita cu program normal Apostolache;
 - > in incinta spatiului de depozitare produse lactate nu exista chiuveta: Scoala Gimnaziala Drajna de Jos;
 - > unitatea se afla in curs de amenajare a spatiului pentru receptionarea si depozitarea produselor alimentare in Programul guvernamental “Cornul si laptele”: Gradinita nr.1, orasul Comarnic si Liceul ”Simion Stolnicu”, orașul Comarnic;
 - > chiuveta din spatial de depozitare produse alimentare este defecta sau nu este racordata la o fosa septica: Scoala Gimnaziala comuna Provita de Sus, Scoala Gimnaziala Comuna Apostolache;
 - > spatiul pentru depozitarea produselor alimentare in Programul guvernamental “Cornul si laptele” era neigienizat. In frigider existau depozitate alimentare nespecifice: Scoala Gimnaziala comuna Apostolache.

In urma controalelor au fost incheiate procese-verbale, in prezenta conducerii unitatilor de invatamant, cuprinzand recomandari si termene de indeplinire .

RECOMANDARI :

- a) depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare (pentru unitatile de invatamant neautorizate) ;
- b) finalizarea lucrarilor de reparatii si igienizare a cladirilor ;
- c) salubritatea si amenajarea terenului ;
- d) programarea salariatilor in vederea efectuării controalelor medicale periodice ;
- e) repararea instalatiilor sanitare (apa curenta si canalizare);



- f) asigurarea apei potabile din alte surse autorizate, acolo unde nu exista rețea de distribuție a apei curente ;
- g.) realizarea acțiunilor de dezinfectie-dezinsectie-deratizare;
- h) igienizarea grupurilor sanitare și vidanșarea foselor septice;
- i) aprovizionarea unităților cu substanțe biocide în cantități suficiente și avizate sanitar ;
- j) verificarea calității apei provenite din sursele proprii;
- k) amenajarea unui spațiu dotat corespunzător pentru depozitarea produselor alimentare;
- l) igienizarea spațiului de depozitare produse alimentare și eliberarea de materialele nespecifice;
- m) dotarea spațiului de depozitare a produse alimentare cu un frigider și cu o chiuvetă;
- n) dotarea frigiderelor cu termometre cu coloană de alcool.

MASURI:

- solicitarea remedierii urgente a neconformităților identificate;
- aplicare Avertismente scrise (conform O.G.2./2001).

CONCLUZII:

Din cele 12 unități de învățământ neautorizate în anul școlar anterior , DSP Prahova considera ca, în urma finalizării lucrărilor de reparare-igienizare, se pot autoriza un număr de 4 unități (G.P.N. Drașna de Sus, comuna Drașna; G.P.N. Odăile, comuna Puchenii Mari; G.P.N. comuna Puchenii Mari și Școala Gimnazială comuna Păcureți) iar restul de 8 unități vor intra într-un program de monitorizare până la remedierea deficiențelor semnalate în timpul controalelor.

7. Stabilirea stadiului lucrărilor de consolidare /reabilitare a clădirilor. Au fost realizate lucrări de consolidare/reabilitare la: Școala Gimnazială "Andrei Nicolescu-Păcureți", comuna Păcureți; Școala Gimnazială sat Matiaș, comuna Păcureți; GPN sat Matiaș, comuna Păcureți; Școala Gimnazială comuna Măgurele; G.P.N. sat Drașna de



Sus, comuna Drajna; Școala Gimnazială sat Drajna de Sus, comuna Drajna; G.P.N. Odăile, comuna Puchenii Mari. La celelalte unitati de învățământ vizitate nu s-au efectuat lucrări de reabilitare/ consolidare în această perioadă. Se impun precizările:

- la Școala Gimnazială Lapoș au fost începute dar nu pot fi finalizate lucrările de reabilitare din lipsă de fonduri;
- în majoritatea unităților de învățământ s-au efectuat lucrări de igienizare.

8. *Existenta proceselor verbale de recepție a lucrarilor efectuate (copertine suspendate ,scari, balustrade, instalatii/echipamente).* S-a realizat acolo unde a fost cazul.

9. *Inițierea acțiunilor pentru contactarea firmelor care verifica buna functionare a instalatiilor de incalzire (centrale termice, sobele pe lemne/gaze, curatarea cosurilor de fum).* Majoritatea unităților de învățământ controlate au realizat acțiunile de verificare a bunei functionari a instalatiilor de incalzire. La restul unităților de învățământ au fost inițiate acțiunile pentru contactarea firmelor care verifica buna functionare a instalatiilor de incalzire.

10. *Verificarea existentei mobilierului scolar adaptat la particularitatile de varsta ale elevilor (cu precadere la clasele pregatitoare).* Mobilierul scolar este adaptat la particularitatile de varsta ale elevilor dar, la unele unități de învățământ (ex. Școala Gimnazială Păcureți), prezinta un anumit grad de uzură.

11. *Verificarea pavoazarii spatiilor de studiu in functie de specificul disciplinelor care se studiaza.* Pavoazarea spatiilor de studiu s-a realizat in functie de specificul disciplinelor care se studiaza.

12. *Existenta retelei de conectare la internet.* Toate unitățile de învățământ P.J. controlate au conexiune la internet. Afirmația este valabilă și pentru majoritatea unităților de învățământ structuri.

13. *Existenta unui post telefonic in scolile structuri.* În majoritatea unităților de învățământ există posturi telefonice la unitățile structuri. La cele care nu au posturi telefonice motivul principal îl constituie lipsa surselor de finanțare.

14. Stadiul aprovizionării cu manuale (pentru învățământul obligatoriu). Aprovizionarea cu manuale este realizată în proporție de 95%. Motivul: întârzierea livrării de către furnizori.

15. Situația încadrării cu personal didactic. Încadrarea cu personal didactic s-a realizat în proporție de: 95%. Motivul: nu au fost parcurse toate etapele de mobilitate a personalului didactic.

Pentru toate neajunsurile constatate în timpul controlului, conducerile unităților de învățământ au primit sarcina de a întocmi planuri de măsuri ameliorative care vor fi înaintate, după caz, ISJ Prahova, DSP și DSVSA, până la data de 14.09.2015.

Prezentul material a fost realizat în baza fișelor de control completate de inspectorii școlari de management și a concluziilor formulate de către DSP Prahova și DSVSA Prahova.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. NICOLAE ANGELESCU

INSPECTOR ȘCOLAR,

Prof. PETRE VULPE